

«26» марта 2019г.



Директор МБУ ДО ДШИ Тирлянский
Оглоблина Галина Анатольевна

Обследование МБУ ДО ДШИ села Тирлянский было проведено 26 марта 2019г. в 11.30ч. Экспертами АНО «ЦИПИ» Реус И.А. и Гридневским А.В. в присутствии директора МБУ ДО ДШИ села Тирлянский Оглоблиной Г.А.в светлое время суток с применением специального оборудования.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

Муниципальный районБелорецкий район

Наименование МРГО

«26» марта 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский

1.2.Адрес объекта 453530,Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь 191.9кв.м, учебная площадь 172.3кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 490кв.м

1.4. Год постройки здания предположительно 1917, (упоминание из газет, о данном строение датируется 1897г.) последнего капитального ремонта 2015 год ремонт кровли и ремонт отопления 2018г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский)**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **453530,Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – **договор безвозмездного пользования.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.5 июля, д.3**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (*по обслуживанию населения*)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

Культурно-досуговая.

2.2 Виды оказываемых услуг **кружковая работа, все виды культурных, досуговых и развлекательных мероприятий.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с длительным пребыванием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Все возрастные категории инвалидов.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **60 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Легковые, пассажирские а/машины до ворот объекта, автобусом до остановки «село Тирлянский».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-15 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (**крыльцо объекта многоступенчатое**), местами покрытие разрушено. Пути движения к объекту частично имеют твердое покрытие, местами разрушено, имеются перепады высот. Освещение недостаточное.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВДН
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - И (Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВДН
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для отдельных категорий инвалидов частично соответствует нормативам, основные функциональные зоны (досягаемости мест целевого назначения) частично доступны отдельным категориям МГН. Для отдельных категорий инвалидов организованы специальные участки для их обслуживания, специально выделенные пути и места обслуживания на момент обследования частично доступны МГН только при помощи обслуживающего персонала. Отсутствие лифта или подъемника делает 2 этаж не доступным для МГН. Самостоятельное получения качественных услуг МГН отсутствует, что нарушает их базовые права.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п /ш	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
2	Вход (входы) в здание	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
5	Санитарно-гигиенические помещения	Невозможно привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
8.	Все зоны и участки	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения Программы «Доступная среда муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2017-2022 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: функциональные зоны будут доступны для всех МГН, появится самостоятельное получение качественных услуг МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности на данный момент) **неудовлетворительно.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Эксперта АНО «ЦИПИ».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
Акт обследования объекта социальной инфраструктуры

Экспертом АНО «ЦИПИ» И.А.Реус

Эксперт TPSA

А.В. Гридневский.

2019 г. марта 2019г.



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата <http://ds.bashkortostan.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» марта 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 акта 01 от «26» марта 2019 г.
3. Решения Комиссии от «26» марта 2019 г.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>3</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>2</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>3</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 180 шт.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы Председатель БГРО БРО ООО «ВОИ» *Реус* И.А.Реус

Члены рабочей группы:

Эксперт АНО «ЦИПИ» *Реус*

Реус И.А.

Эксперт TPSA

Гридневский А.В. *[Подпись]*



Представитель общественных организаций инвалидов

Председатель БГРО БРО ООО «ВОИ» *Реус*

И.А.Реус

Главный специалист БГРО БРО ООО «ВОИ», Эксперт
Представители организации, расположенной на объекте

А.В.Гридневский *[Подпись]*

Директор МБУ ДО ДШИ Тирлянский *[Подпись]*

Оглоблина Галина Анатольевна

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «26» марта 2018 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский)

1.2. Адрес объекта 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствует система навигации, тактильная разметка. Калитка входа на территорию объекта не соответствует нормативам, ковровая структура с множеством травмирующих элементов, доводчик – пружина не соответствует нормативу.	К,О,С	Необходимо оборудовать входные группы в соответствии с СП 59.13330.2 016	Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Пути движения мало оборудованы, . Перепады высоты на пути: <i>есть</i> , пешеходные пути выполнены из уложенных на землю досок, имеются перепады, щели, ширина не соответствует стандартам местами покрытие разрушено. Не имеют навигации и тактильной разметки. Освещение не достаточно. Наружная лестница 1 этажа отсутствует. Наружный вход на уровне земли, малый	К,О,С	Привести пути движения в соответствии с СП 59.13330.2 016	Привести пути движения в соответствие с СП 59.1333 0.2016

				не стандартный тамбур и далее высокие ступени не соответствует нормативам, опорные поручни не соответствуют нормативам для МГН, отсутствует навигация, вывески размещены высоко не читаемы.			
1.3	Лестница (наружная)	Есть		<p>Наружная лестница 1 этажа отсутствует. Наружный вход на уровне земли, малый не стандартный тамбур и далее высокие ступени не соответствует нормативам, опорные поручни не соответствуют нормативам для МГН, отсутствует навигация, вывески размещены высоко не читаемы.</p> <p>Наружная лестница 2 этажа деревянная, ступени разной геометрии, поручни отсутствуют, уклон лестничного пролета значительно завышен. Ступени окрашены масляной краской не имеют противоскользящего покрытия. Использование данной лестницы опасно не только МГН но здоровыми людьми.</p>	(К,О,С, Г,У)	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2 016	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2 016
1.4	Пандус (наружный)	Нет		отсутствует пандус, в связи с наличием внутренних высоких ступеней необходимо оборудование съемных аппарелей.	(К, О)	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2 016	Необходимо оборудовать входную группу в соответствии с СП 59.13330.2016

1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Отсутствует стоянка специализированного транспорта инвалидов, навигационных указателей нет.	(К,О,С,Г,У)	Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов перед зданием. Размер одного парковочного места 3.4 x 6 м.	Оборудовать стоянку автотранспорта и специализированного транспорта для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне				Соответствие с СП 59.13330.2016			Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С,Г,У)			Частичный ремонт. Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **прилегающая территория нуждается в доработке в соответствии с СП 59.13330.2016**

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий
район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский**

1.2.Адрес объекта 453530,Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский,
ул. Первомайская, д.73

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Отсутствует система навигации, тактильная разметка. Калитка входа на территорию объекта не соответствует нормативам покрытия металопрофилем с множеством травмирующих элементов, доводчик – пружина отсутствует. Ширина двери 90 см., в просвете 80 см. При прохождении имеются травмирующие элементы. Ручки открытия закрытия отсутствуют.	(О, С, Г,У)	Частично соответствует нормативам	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	(К,О)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	переоборудование входной группы с оборудованием пандуса

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка, противоскользящие коврики, специальные решетки чистки обуви	(К,О,С,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
2.4	Дверь (входная)	есть		Частично соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка, немаркированные ручки дверей, доводчики на некоторых дверях не соответствуют нормативам. двери распашные, одна половина не позволяет полноценному, самостоятельному осуществлению доступа МГН.	(К,О, С,)	Привести в Соответствие с СП 59.13330.2016	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		Не соответствует с СП 59.13330.2012 отсутствует тактильная разметка	(К,О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне				(К,О, С,Г,У)	Привести в Соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ – И(К, О, С, Г, У)			Капитальный ремонт Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению **вход в здание нуждается в значительной доработке в соответствии с СП 59.13330.2016 для самостоятельного качественного, безопасного получения услуг МГН.**

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский).

1.2. Адрес объекта 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			<p>Не соответствует с СП 59.13330.2016. отсутствует тактильная разметка, отсутствует навигация. Недостаточное освещение. Наличие малых архитектурных форм мешающих передвижению. Вешалка размещенная в углу не позволяет самостоятельно раздеваться, лавочки для переобувания отсутствуют. Мест для комфортного ожидания нет. На полу размещены коврики запрещенные к использованию. Коридор имеет малые размеры и является местом пересечения путей движения, что не позволяет свободному передвижению МГН.</p>	(К,О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			<p>Ступени и межпролетного марша не соответствуют нормативам, ступени разной геометрии и требуют оборудования съемной аппарелью. Ступени окрашены</p>	(К,О, С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

				<p>масляной краской, что делает их не удобными в использовании (С), краска делает ступени, скользкими затрудняет передвижение по ним всем группам. Поручни отсутствуют Гост не доступны (О, С, малорослым людям). Покрытие пола линолеум, менялся частями, имеет множественные «зацепы», в сырую погоду скользкое покрытие травмоопасно.</p>			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		Отсутствие внутренних пандусов делает не возможным получение услуг на 2-м этаже.	(К)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Отсутствие внутренних лифтов и подъемников делает не возможным получение услуг на 2-м этаже.	(К,О,С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016
3.5	Дверь	Нет		Здание старой постройки все двери и коридоры имеют не стандартные размеры, имеют разную конфигурацию, размер, что препятствует их самостоятельному использованию МГН. (изменение параметров не возможно). Ручки не нормативные, маркировка частично отсутствует, таблички читаемы, размещены с	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2 016	Привести в соответствие с СП 59.1333 0.2016

					большим превышением по высоте и др. по размерам. Стенды с информацией плохо читаемы. размещены в местах не доступных для МГН. Схемы эвакуации размещены высоко, в недоступных местах, трудно читаемы.			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			Не соответствует с СП 59.13330.2016, проходы свободны, но ширина проходов значительно заужены. В многих функциональных зонах отсутствуют указатели пути эвакуации, на момент обследования все пожарные выходы делаем экстренную эвакуацию не возможной.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)			Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: пути движения внутри здания не в полной мере обеспечивают безопасность МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский).

1.2.Адрес объекта 453530,Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Да			Кабинетная форма обслуживания размещена на 1 и 2 этаже. Здание 1910 года постройки имеет особенность постройки, все комнаты имеют смежные прохода, малые окна(недостаток освещения). При замене пола покрытие выполнено из линолеума с множественными «зацепами», кабинеты малой площади не дают возможность расставить учебное оборудование в соответствии с нормативами, свободный проход МГН затруднен, а порой не возможен.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			ОТСУТСТВУЕТ	Во время занятий рекомендация Министерства образования рекомендуется через определенные	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

					промежутки времени делать физкультурные паузы. На данном объекте такая возможность отсутствует.			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			ОТСУТСТВУЕТ	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Да			При занятиях возникает потребность перехода из одного помещения в другое. Как было описано выше, пути движения внутри здания полностью не соответствуют нормативам, реконструкция их не возможна. ДУ	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Кабина индивидуального обслуживания нет на объекте. Присутствуют функциональные зоны – классы с ограниченным пространством, полноценные получения услуг в которых МГН не возможно.	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
	ОБЩИЕ требования к зоне					(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Все функциональные зоны получения услуг	ДУ			Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Необходим комплекс мероприятий по реконструкции инфраструктуры для МГН всех категорий, свободного самостоятельного получения комфортных услуг.**

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

**1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий
район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский**

1.2.Адрес объекта 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский,
ул. Первомайская, д.73

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть			Частично соответствует СП 59.13330.2012. Размещение оборудования должно способствовать свободному проходу и использованию его МГН	(К,О,С,Г,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Требуется привести доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)			Входная группа не оборудована. Требуется привести доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется частичное приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Требуется приведение доступности объектов в соответствии с СП 59.13330.2016 Требуется адаптация объектов под конкретное рабочее место МГН.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения**

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский).

1.2.Адрес объекта 453530,Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
_____	_____			_____

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Жилые помещения отсутствуют.**

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский).

1.2.Адрес объекта 453530,Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			В здании туалет не выделен и не оборудован. Полноценные санитарные комнаты для МГН и других учеников отсутствуют. Туалет размещен на улице не доступен ученикам . Отсутствуют поручни и др. ТСП,	(К,О,С,Г,У)	Туалетная комната не соответствует никаким нормам. Отдельный санузел для МГН не выделен.	ремонт (текущий); индивидуальное решение с ТСП; Оборудовать в соответствии СП 59.13330.2016
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			Оборудовать не возможно.			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Оборудовать не возможно.			
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические	ДУ			Ремонт (капитальный); Соответствие СП

помещения				59.13330.2016
-----------	--	--	--	---------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Внутренние помещения не соответствуют нормам. Требуется приведение доступности объекта в соответствии с СП 59.13330.2016**
Выделить отдельную кабину санузла для МГН. СП 59.13330.2016
Установка опорных поручней, системы звукового оповещения дежурного.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

**1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
 Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий
 район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский).**

1.2.Адрес объекта 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский,
 ул. Первомайская, д.73

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Частично Соответствует нормативам, размещены на стенах с превышением высоты, поверхность бликующая что, затрудняет чтение. СП 59.13330.2012	(К, О, Г, У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6.2	Акустические средства	Да			Система оповещения о ЧС присутствует, кнопки оповещения размещены с превышением высоты, местами в недоступных местах.	(К,О,С,У)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016
6.3	Тактильные средства	Да			ОТСУТСТВУЕТ	(С)	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016	Оборудовать тактильными средствами Привести в соответствие с СП 59.13330.2016

ОБЩИЕ требования к зоне					СП 59.13330.2016	Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016
-------------------------	--	--	--	--	------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Тактильные средства	ВНД (К,О,С,Г,У)			Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: **Оборудовать в Соответствие СП 59.13330.2016 все системы информации на объекте, обеспечить комфортное пребывание всем группам МГН.**