

«26» марта 2019г.



Приложение А.3

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДШИ Тирлянский
Оглоблина Галина Анатольевна

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский)

1.2. Адрес объекта 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 191.9 кв.м, учебная площадь 172.3 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да. 490 кв.м

1.4. Год постройки здания предположительно 1917, (упоминание из газет, о данном строение датируется 1897г.) последнего капитального ремонта 2015 год ремонт кровли и ремонт отопления 2018г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств с. Тирлянский муниципального района Белорецкий район РБ (МБУ ДО ДШИ с. Тирлянский)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453530, Республика Башкортостан, Белорецкий район, село Тирлянский, ул. Первомайская, д.73

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) – договор безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное казенное учреждение культуры «Управление культуры» муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 453500, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.5 июля, д.3

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Культурно-досуговая.

2.2 Виды оказываемых услуг **кружковая работа, все виды культурных, досуговых и развлекательных мероприятий.**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно). **На объекте, с длительным пребыванием.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории). **Все возрастные категории инвалидов.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **60 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **Да.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Легковые, пассажирские а/машины, маршрутный транспорт.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **30 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10-20 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; пешеходный переход нерегулируемый, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, пешеходные пути выполнены из уложенных на землю досок, имеются перепады, щели, ширина не соответствует стандартам местами покрытие разрушено.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с СП

59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный

